


Набор плечей для X-клещей аппаратов GYSPOT BP.LX и LCX, 100 R и 32 D.


Плечи X1, X2, X6 разработаны для жидкостного охлаждения и подходят для охлаждения воздухом. Все плечи медные, за исключением плечей X4, X11 и плечей X5, сделанных из алюминия. (Кроме электродов из меди для X5)

Перед заменой плечей необходимо отключить водяной насос. Это можно сделать в режиме настройки клещей.


X (Ø 25 mm) + Caps Ø 13 mm




X1 Ref 050501
8 bar / 550 DaN




X2 Ref 050518 8 bar / 400 DaN




X5 Ref 050549 8 bar / 200 DaN




X6 Ref 050587 8 bar / 400 DaN




X4 Ref 050532 8 bar / 120 DaN




X11 Ref 051607
3 bar 150 DaN



X4A Ref 020702 8 bar / 150 DaN




X4B Ref 020719 8 bar / 150 DaN




X4C Ref 020726 8 bar / 150 DaN

X4 (A, B & C) combinaisons



X4A + X4A




X4A + X4B



X4B + X4B



X4A + X4C




X4C + X4C




X4B + X4C


Панель с плечами



X4A (x2) + X2 + X5
Ref 022334 (LIQUID)



X4A (x2) + X4B + X4C + X2
Ref 020733 (LIQUID)



ПРОВЕРКА СВАРОЧНЫХ ТОЧЕК



Металлические пластинки

HLE / HTS 1,0 mm (x150) Ref 050181

THLE / VHTS 2,5 mm (x150) Ref 050167



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Набор расходников для контактной сварки
(Арт. 050068)



x10
(x20 : 052239)



x18
(x6 : 049987)



x6
(x6 : 049994)



x18
(x6 : 049970)



Ключ для снятия наконечников
электродов
Ref 050846



Контактная смазка
Ref 050440