



# Accessoires avancés

## Soudage manuel




## NEOPULSE 320 C

### Soudage manuel



NEOPULSE 320 C  
062474



### Soudage manuel



NEOPULSE 400 CW  
062061

option



Kit NUM-1  
063938

OU



Cable de liaison\*



RC-HD2  
062122

Commande  
déportée



Faisceau de liaison\*



NEOFEED-4W  
014527

Dévidoir N°2

# 1. LES CONFIGURATIONS - MIG

## NEOPULSE 400 G / 500 G



### Soudage manuel



NEOPULSE 400 G  
014497

NEOPULSE 500 G  
014503

Dévidoir N°1

Faisceau de liaison\*

NEOFEED-4W  
014527

option

Cable de liaison\*

RC-HD2 <sup>(1)</sup>  
062122

OU

Kit NUM-1  
063938

Kit NUM-2  
064942

Kit NUM-1  
063938 + Kit NUM-2  
064942 + Kit NUM MIG-1  
062993

Cable de liaison\*

RC-HD2 <sup>(1)</sup>  
062122

Commande déportée

Faisceau de liaison\*

NEOFEED-4W  
014527

Dévidoir N°2

Faisceau de liaison\* + Cable de liaison\*

NEOFEED-4W  
014527 + RC-HD2 <sup>(1)</sup>  
062122

Dévidoir N°2 + Commande déportée  
connectée au générateur

option

option

OU

Chariot 10m<sup>3</sup>  
037328

Option

Élargisseur double dévidoir  
064690

NEOCOOL  
032750

NEOFEED x1

TWINCOOL  
065086

NEOFEED x2

Liquide  
052246



<sup>(1)</sup> seulement une RC-HD2 supportée par produit

# 1. LES CONFIGURATIONS - TIG AC/DC



## TITANIUM 230 AC/DC



option

option



\* voir les caractéristiques en dernière page

# 1. LES CONFIGURATIONS - TIG DC



## TITAN 231 DC FV



option



Kit NUM-1  
063938



Cable de liaison\*

RC-HD2  
062122

option



KOOLWELD 1  
070820

Liquide  
052246

# 1. LES CONFIGURATIONS - PLASMA CUTTER



## CUTTER 45 CT

## CUTTER 70 CT



230  
VOLTS  
1  
PHASE

CUTTER 45 CT  
014787



400  
VOLTS  
3  
PHASES

CUTTER 70 CT  
013636

OU

OU



Torche MT-70  
manuelle 75\*



Torche AT-70  
automatique\*



Kit CNC-1  
039988



Torche MT-70  
manuelle 75\*



Torche AT-70  
automatique\*




Kit CNC-1  
039988



# 1. LES CONFIGURATIONS - PLASMA CUTTER



## NEOCUT 105 / 125





## 2. OPTIONS & ACCESSOIRES



### Câble de liaison RC-HD2

<a href="#">063907</a>	2.8 m
<a href="#">063914</a>	6 m
<a href="#">036925</a>	11 m



### Faisceau de commande

<a href="#">071780</a>	Air - 1.8 m - Ø 70 mm <sup>2</sup>
<a href="#">047587</a>	Air - 5 m - Ø 70 mm <sup>2</sup>
<a href="#">047594</a>	Air - 10 m - Ø 70 mm <sup>2</sup>
<a href="#">047600</a>	Air - 10 m - Ø 95 mm <sup>2</sup>
<a href="#">038349</a>	Air - 15 m - Ø 95 mm <sup>2</sup>
<a href="#">038431</a>	Air - 20 m - Ø 95 mm <sup>2</sup>
<a href="#">037243</a>	Liquide - 1.8 m - Ø 70 mm <sup>2</sup>
<a href="#">047617</a>	Liquide - 5 m - Ø 70 mm <sup>2</sup>
<a href="#">047624</a>	Liquide - 10 m - Ø 70 mm <sup>2</sup>
<a href="#">047631</a>	Liquide - 10 m - Ø 95 mm <sup>2</sup>
<a href="#">038448</a>	Liquide - 15 m - Ø 95 mm <sup>2</sup>
<a href="#">038455</a>	Liquide - 20 m - Ø 95 mm <sup>2</sup>



### Torche manuelle - Plasma Cutter

MT-70 (sans consommables)	
<a href="#">037502</a>	6 m
<a href="#">037519</a>	12 m
MT-125 (sans consommables)	
<a href="#">039506</a>	6 m
<a href="#">039513</a>	12 m



### Torche automatique - Plasma Cutter

AT-70 (sans consommables)	
<a href="#">037526</a>	6 m
<a href="#">071865</a>	6 m (mini)
<a href="#">037533</a>	12 m
AT-125 (sans consommables)	
<a href="#">038479</a>	6 m
<a href="#">039520</a>	12 m
<a href="#">069787</a>	15 m
<a href="#">069794</a>	20 m